

**리카온화재해상자동차손해사정(주)**  
**RECAON SURVEYORS & CLAIM ADJUSTERS CO., LTD.**

(우)140-820 서울특별시 용산구 동자동 19-40 남영빌딩 5층  
 본사 : TEL. 02-757-9551 영남지사 : TEL. 051-892-9551  
 FAX. 02-757-9563 FAX. 051-892-9525

T0. NH농협손해보험(주)



**INVOICE**

Report No : 2014-01368-01  
 수임일자 : 2014. 12. 30  
 제출일자 : 2015. 01. 07

|   | PARTICULARS  | AMOUNT                |
|---|--|-----------------------|
| 농기계종합보험<br>'김 용 래'<br>손해사정 수수료<br><br>담당자 : 정유철차장님<br>계약자 :<br>증권번호 :<br>319-0010-0237-63<br><br>사고일자 : 2014. 12. 25<br>수임일자 : 2014. 12. 30 | 가. 손해사정 수수료<br>- 기본료 적용(모랄사고)----- ₩660,000  | ₩660,000              |
|   | 나. 여비,기타<br>- 일비 ----- ₩90,000<br>(1일 × 3일 × ₩30,000)<br>- 교통비 ----- ₩56,000<br>[화성,수원,오산 : 70km × ₩200 × 4회<br>(왕복2회)]<br>- 통행료(왕복2회)----- ₩6,800<br>- 소 계 ----- ₩152,800 | ₩152,000<br>(천원미만 절사) |
|   | 다. 합 계(가+나)-----   | ₩812,000              |
|   | <b>TOTAL ₩812,000</b>  |                       |

|         |                  |      |                  |
|---------|------------------|------|------------------|
| 사업자등록번호 | 106 - 86 - 30223 | 예금주  | 리카온화재해상자동차손해사정   |
| 거래은행    | 농협은행             | 계좌번호 | 301-0127-8380-51 |

리카온화재해상자동차손해사정(주)  
 대표이사 임철상

**리카온 화재해상자동차손해사정(주)**  
**RECAON SURVEYORS & CLAIM ADJUSTERS CO., LTD.**


(우)140-820 서울특별시 용산구 동자동 19-40 남영빌딩 5층

본사 : TEL. 02-757-9551

영남지사 : TEL. 051-892-9551

FAX. 02-757-9563

FAX. 051-892-9525



Report No. : 2014-01368-01

Date : 2015년 01월 07일

수신 : NH 농협손해보험주식회사

참조 : 지급심사부 일반심사팀 [정유철 차장님]

제목 : 농기계종합보험 " " 손해사정서(모탈사고 면책)

귀사의 요청에 의거 2014년 12월 25일 경기도 오산시 서량동에서 발생한 피보험자 "김 용 래" (증권번호 : 319-0010-0237-63호) 농기계대물배상책임 사고에 대한 사고조사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다. [접수번호 : 201412-0018047]

1종 손해사정사 : 이 재 화 (인)

책임조사자 : 유 상 현 (인)

(M.P 010-6556-6225)

리카온화재해상자동차손해사정(주)

대표이사 임철상

1. 총괄표

- 가. 보험종목 : 농기계종합보험
- 나. 증권번호 : 319-0010-0237-63
- 다. 보험계약자 :
- 라. 피보험자 :
- 마. 소재지 : 경기도 화성시 정남면 정남동로
- 바. 보험기간 : 2014. 04. 14 ~ 2015. 04. 14 -1년간-
- 사. 질권사항 : 없음
- 아. 사고일시 : 2014년 12월 25일 15:00경
- 자. 사고장소 : 경기도 오산시 서량동 고속도로 교각 밑 농로상
- 차. 사고원인 : 피보험자의 트랙터 조종 부주의에 기인한 차량 파손 사고
- 카. 사용약관 : 농기계종합보험대물배상책임 특별약관

(단위 : 원)

| 구분 (대물)                 | 보상한도액 (1사고당) | 손해액       | 자기부담금 | 지급보험금 |
|-------------------------|--------------|-----------|-------|-------|
| 대물배상책임<br>NF쏘나타/41더9602 | 20,000,000   | 1,600,000 | -     | 免責    |

1) 지급보험금 산출내역

2) 보험금 지급처

(단위 : 원)

| 예금주 | 은행명 | 계좌번호 | 지급금액 | 비고 |
|-----|-----|------|------|----|
|     |     |      |      |    |
| 합계  |     |      | 0    |    |

## 2. 보험계약내용





| 항 목       | 계 약 사 항                           | 계약사항 검토 | 비 고                |
|-----------|-----------------------------------|---------|--------------------|
| 보험종목      | 농기계종합보험                           | 일 치     |                    |
| 증권번호      | 319-0010-0237-63                  | 일 치     |                    |
| 사고번호      | 201412-0018047                    | -       |                    |
| 계 약 자     |                                   | 일 치     |                    |
| 피보험자      |                                   | 일 치     |                    |
| 보험기간      | 2014. 04. 14 ~ 2015. 04. 14 [1년간] | 일 치     | 2014. 12. 25<br>사고 |
| 보상한도액     | ₩ 20,000,000                      | 일 치     | -                  |
| 공제금액      | -                                 | 일 치     |                    |
| 특별약관      | 농기계대물배상책임                         | -       |                    |
| 직 업       | 농 축 산 업                           | -       |                    |
| 배서 및 질권사항 | -                                 | -       |                    |
| 과거 사고사항   | 화재보험 1건                           | -       |                    |
| 다른 보험계약사항 | 없 음                               | -       |                    |
| 담보내용      | 농기계대물배상책임                         | 일 치     | 대물                 |

## 3. 일 반 사 항

| 가) 피보험자 개요 |                  |
|------------|------------------|
| 성 명        |                  |
| 주 민 번 호    |                  |
| 소 재 지      | 경기도 화성시 정남면 정남동로 |
| 농사 업종      | 농축산업             |
| 연 락 처      |                  |
| 보유농기계      | 농업용 트랙터 외        |

| 나) 대물배상 피해자 관련사항 |                                |
|------------------|--------------------------------|
| 대 물              |                                |
| 소 유 자            |                                |
| 주 소              | 경기도 수원시 팔달구 덕영대로777번길          |
| 차 명              | 쏘나타(NF SONATA)                 |
| 차량등록번호           |                                |
| 피해현황             | 우측 리어 범퍼, 우측 리어 휠다, 리어 컴비네이션램프 |
| 연 락 처            |                                |

4. 사 고 사 항

|          |   |
|----------|---|
| 가. 사고일시  | 2014년 12월 25일 15:00 경   |
| 나. 사고장소  | 경기도 오산시 서량동 고속도로 교각 밑 농로상   |
| 다. 사고원인  | 피보험자의 조종 부주의에 기인한 차량 파손 사고  |
| 라. 사고내용  | - 피보험자 ' ' 의 진술에 의하면 사고 시각 상기 장소 앞에서 트랙터로 벗집단 베일러 작업을 위하여 이동 하던 중 우측으로 핸들을 꺾는 순간 트랙터 좌측뒷바퀴부분으로 좌측 편에 주차 되어 있는 피해차량 우측후미 부분을 충돌하여 파손시킨 대물사고임.  |
| 마. 사고 원인 | <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>- 피해차량 파손부위 와 피해자, 피보험자의 진술을 토대로 확인해 본 바, 피보험자 ' ' 가 상기 장소에서 벗집단 작업을 위하여 이동 하면서 우측으로 핸들을 꺾으면서 피보험 트랙터 좌측뒷바퀴부분으로 주차 중인 피해차량 우측 후미를 충돌한 사고 라고 진술함. (트랙터의 회전반경으로 좌측에 주차중인 차량을 충돌 할 수 없음.)</p> |
| 바. 손상진단  | <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>- 피해차량 사고 당시 사진 입수하여 확인해 본 바, 리어 범퍼, 리어휀다, 리어 콤비네이션 램프(우)가 파손 되었음. (피보험트랙터 뒷바퀴가 충돌한 것으로 파손상태가 맞지 않음.)</p>  |

## 5. 법률상 배상책임 성립여부

### 가. 피보험자의 손해배상책임

- 금번 사고는 피보험자가 업무수행을 위해 트랙터를 이용하여 벗집단 베일러 작업을 하려고 이동하는 과정에서 부보 장비의 원활한 가동과 안전사고 예방을 위해 적절한 조치를 다하지 못하고 트랙터 좌측 뒷바퀴 부분으로 피해차량 우측 후미를 충돌하여 파손시킨 사고로 보험접수 하였으나,

### 나. 보험금 지급책임 검토

사고내용을 확인한 바 피보험자는 부속작업기에 의한 사고를 부속작업기가 보험 미가입으로 보험처리가 되지 않는다는 것을 알고 피보험트랙터로 피해차량을 충돌하여 사고가 발생한 것으로 허위로 사고접수하여 보험금을 청구하려고 한 사실이 밝혀진 바, ,

보험자의 보상책임이 발생하지 않는 사고로 조사됨.

### 다. 사고 조사내용

- 1) 피보험자 면담하여 사고내용 확인결과 피보험자가 주장하는 피보험트랙터의 충돌 부위와 피해차량 파손상태가 맞지 않음.(트랙터 뒷바퀴 부분이라 주장함.)
- 2) 트랙터가 우회전 하면서 좌측에 주차중인 차량을 충돌하였다고 하였으나, 우회전 시 트랙터 좌측뒷바퀴가 회전반경 내에 있어 좌측에 있던 차량을 충돌할 수 없음.
- 3) 피해차량 수리공장 방문하여 조사한 바 피해차량이 최초에 한화손해보험 자동차보험 대물사고로 접수되어 있는 사실을 확인함.
- 4) 농협손해보험 SIU 팀과 공조하여 조사한 바 피보험자는 보험이 가입되어 있지 않은 부속작업기로 피해차량을 충돌한 사고를 보험처리가 되지 않는다는 사실을 인지 하고 피보험트랙터로 사고가 발생한 것으로 허위로 사고접수하여 보험금을 청구하려고 한 것으로 밝혀졌으며, 피보험자에게 보험금청구취소 확인서 징구하고 본 건 면책 종결 함.

본 보고서는 당사의 양식과 최선의 노력으로 이해 당사자의 어느  
일방에도 편중됨이 없이 공정하게 작성되었음을 명백히 합니다.



사 고 사 진



담보 트랙터 확인



담보 트랙터 확인



담보 트랙터 확인



담보 트랙터 기대번호 확인



충돌한 좌측 뒷바퀴 확인



충돌한 좌측 뒷바퀴 확인


사 고 사 진



피보험자 확인




피보험자는 좌측 뒷바퀴 부분으로  
충돌하였다고 주장함



사고현장 확인



사고지점 확인



컴비네이션 램프 깨진 조각 확인

사 고 사 진



피해차량 No. 확인



피해차량 파손상태 확인



피해차량 파손상태 확인



피해차량 수리 확인



피해차량 수리 확인



피해차량 수리 확인

사 고 사 진



피해차량 수리 확인






피해차량 수리 확인



피해차량 수리 확인



피해차량 수리 확인



### 사 고 처 리 과 정 표

|           |                  |         |               |
|-----------|------------------|---------|---------------|
| 보 험 종 목   | 농기계종합보험          | 사 고 일 자 | 2014년 12월 25일 |
| 보 험 계 약 자 |                  | 접 수 기 관 | 정남농협 / 강미영    |
| 조사기관조사자   | (주)리카온손해사정 / 유상헌 | 최종서류접수일 | 2015. 01. 06  |

처리과정(현장조사/서류접수/계약자방문 및 통화/보고서제출 등)

| 해당년월         | 처 리 과 정                        | 비 고       |
|--------------|--------------------------------|-----------|
| 2014년 12월30일 | 손해조사 수임                        |           |
| 30일          | 피보험자 유선면담실시, 사고내용 및 계약 면/부책 설명 |           |
| 30일          | 사고 현장 조사 및 면담 요청               |           |
| 30일          | 피해자 유선면담                       |           |
| 31일          | 피보험자 현장면담 실시 및 사고 현장 확인        |           |
| 31일          | 수리공장 방문 피해차량 수리 확인             |           |
| 2015년 01월05일 | 농협 SIU 팀 면담                    | 모랄사고 조사   |
| 06일          | 피보험자 재면담(농협 SIU 팀 동반)          | 보험청구취소확인서 |
| 07일          | 최종보고서 발송                       |           |
|              |                                |           |

# 보험금청구 취소 확인서

- 보험종목 : 농기계 종합보험
- 증권번호 : 319-0010-0237-63
- 피보험자(계약자) :
- 보험기간 : 2014. 4. 14 ~ 2015. 4. 14
- 사고일시 : 2014. 12. 25
- 사고번호 : 201412-0018047

상기 보험계약에서 발생한 사고에 대하여 귀사에 보험처리를 의뢰하였으나 아래사항에 의하여 보험금을 청구하지 않기로 하고 이에 서명함.

○ 사유 : 최호 트래क्टर 부속작업기에 의한 사고로  
부속작업기 보험 비가입으로 차량(왕병연소유-동생)으로  
보험 청구하였으나 거절당하여 트래क्टर 본체로 보험을 청구함.  
실제 조사 결과 본인(김동태)의 청구한 비용과 심사한 내용이 같고  
트래क्टर에 의한 사고가 아닌 것으로 드러남.      년    월    일  
러의 청구한 자금을 인정하여 보험청구를 포기하여 손해는 바림

2015. 1. 6

피보험자(계약자) :

주민등록번호 :

확인자 : 김동태

주인 김동태

(2015. 1. 6)