

목적자 문답서

문답서

성 함 : 김 은 서
 연락처 : 010 - 4442 - 1107
 소 속 : 한국기계보험부 차재센터 하역반장

저의 연락처는 리카온즈 차재팀에서 전화함에
 대하여 계박등가라 제박사항에 대하여 접수후
 추적사항을 증빙합니다. 2017년 6월 26일
 차박으로 사출되어 9915차량의 변압기 상부후
 계박사항은 확인하였습니다.
 피해물(저재물) 항목에 수리액 정액(리미트 없이)
 계박사항은 간중이 하나의 제박

- 적재물 사고와 관련하여 위의 내용은 신의성실의 원칙에 입각하여 있는 그대로 내용을 작성하였으며, 만일 허위 작성시 민-형사상의 어떠한 불이익도 감수할 것임을 서약합니다.

2017년 11월 17일

위 확인자 : 김 은 서

사고차량 운전자 문답서

문답서

2017년 06월 26일 발생한 적재물 사고(화물공제조합 사고번호 : 2017-45232)
 관련하여 사고차량 운전자는 아래와 같이 문답합니다.

1. 사고차량 번호 및 운전자는 ?

차량번호 : 서울 88 아 9911

운전자 : 윤재훈

주민등록번호 : 62아21-1963 6K

연락처 : 02-5267-9199

2. 적재물 적재 일시 및 장소는 ?

적재일시 : 2017년 6월 26일

적재장소 : 양정백석빌딩 15-4 한옥전역

3. 적재물 결박 과정(결박 종류)에 대해 기재해 주세요.

결박 장치 종류 : 팽팽이

결박 과정 : 팽팽이 한줄의 끝에서 적재물
 결박상체 7줄에 하나씩 팽팽이

4. 결박 당시 결박 과정을 목격한 목격자가 있나요 ?

있다 (), 없다 ()

있다면, 성함 및 연락처, 관계에 대해 기재해 주세요.

성함 : 김근영

연락처 : 02-4942-1707

관계 : 화물선원 한옥전역

5. 적재물(변압기)의 파손을 최초 확인한 장소 및 시간은 언제인가요 ?

동서문동로 한옥전역에서 한옥전역

사고차량 운전자 문답서

6. 적재물 파손 원인은 무엇이라고 생각하시나요.

생형카장 차량으로 인해서 동경거하였음.

7. 사고사실을 알고 난 후에 어떠한 조치를 하였습니까?

경찰서와 보험공제에 신고 진술 하였음.

8. 이 건 사고의 목격자에 대하여 말씀해 주세요.

없음.

9. 사고당일 적재물 적재 과정에 대해 기재해주세요.

반항기 반쪽장에서 적재하고 차량량 공간함으로
차량량으로 10-20cm가량 이동후 적출

10. 적재물 결박 사실을 입증 할 수 있나요? (목격자, 사진, CCTV등)

예

11. 이 건 사고와 관련하여 하고 싶은 말씀을 하여 주시기 바랍니다.

사고 후 경찰서에서 진술한 사실과 정확히 일치하고 이에 서서기하여
결박장부를 제기하였으며 중대한정중의 시인수행보류되고있어

• 적재물 사고와 관련하여 위의 내용은 신의성실의 원칙에 입각하여 있는 결박이행의
그대로 내용을 작성하였으며, 만일 허위작성시 민-형사상의 어떠한 불이익도
감수할 것임을 서약합니다.

2017년 11월 17일

위 확인자 :

이재훈