

<본사> 서울시 가산디지털로1로 70, 806, 807호

Tel : 02)757-9551 / Fax : 02)757-9563

E-mail : sonsa2@recaon.com

<대전지부> Tel : 010)9445-3290 / Fax : 0303)3445-3290

<호남지부> Tel : 010)6428-4225 / Fax : 0505)369-4225

<부산지부> Tel : 070)4628-9558 / Fax : 0505)462-9558

<대구지부> Tel : 010)9781-5879 / Fax : 053)247-6455

Report No. 2023-00897-01

Date. 2023. 07. 24.

수 신 : NH농협손해보험(주)  
참 조 : 정책보험단 정책보험지급부 (담당 : 전배근 과장님)  
제 목 : 농기계종합보험 “고 락 일” 종결보고서(Moral건)  
증 권 번 호 : 319-1249-3478-83 [사고번호 : 202307-0090467]

귀사의 손해사정업무 위임에 의거 2023년 06월 12일 전라북도 김제시 성덕면 소  
석길 농경지에서 발생한 피보험자 “고 락 일” 의 농기계사고에 대한 사고조사를 실시하고 그  
결과를 다음과 같이 제출합니다.

1종손해사정사 : 정 원 영 이사 (인) 

책임조사자 : 차 준 호 차장 (인)   
(Mobile : 010-6428-4225)

리카온 화재해상자동차손해사정(주)

대표이사 유 상 현 

# 1. 총괄표

- 가. 보험종목 : 농기계종합보험
- 나. 증권번호 : 319-1249-3478-83
- 다. 보험계약자 : 고락일 [871207-1\*\*\*\*\*]
- 라. 피보험자 : 고락일 [871207-1\*\*\*\*\*]
- 마. 소재지 : 전라북도 김제시 성덕면 소석길 229
- 바. 보험기간 : 2023.06.13. - 2024.06.13. - 1년간 -
- 사. 보험목적물 : 트랙터용 로타베이터
- 아. 사고일시 : 2023년 06월 16일 (피보험자 주장)  
2023년 06월 12일 - 보험가입 전
- 자. 사고장소 : 전라북도 김제시 성덕면 소석길 농경지
- 차. 사고원인 : 보험가입 전 사고(모랄)

## 【총괄표】

(단위 : 원)

구분	보험가입금액	보상한도액	손해사정액	자기부담금	지급보험금
로타베이터	17,140,000	17,140,000	1,600,000	320,000	免責

※ 피보험자 관련 서류 작성 거부하여 징구하지 못함.

총괄표란에 회사의 직인이 없는 것은 무효임. (인)



## 2. 보험계약사항

구 분	내 용	계약사항검토	비 고								
보험종목	농기계종합보험	일치	-								
증권번호	319-1249-3478-83	일치	-								
계약자	고 락 일 [871207-1*****]	일치	-								
피보험자	고 락 일 [871207-1*****]	일치	-								
소재지	전라북도 김제시 성덕면 소석길 229	일치	-								
보험기간	2023.06.13. - 2024.06.13. [ 1년간 ]	일치	* 청구일자 : 2023.06.12 *보험기간 전 사고임.								
보상한도액 및 자기부담금	<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>보상한도액(W)</th> <th>자기부담금(W)</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>로타 베이터</td> <td>17,140,000</td> <td>320,000</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	구분	보상한도액(W)	자기부담금(W)	비고	로타 베이터	17,140,000	320,000	-	일치	-
구분	보상한도액(W)	자기부담금(W)	비고								
로타 베이터	17,140,000	320,000	-								
보험조건	<b>농기계 손해</b>	일치	-								
타보험계약	없 음	-	-								

### 3. 일반사항


가. 피보험자 관련사항	
성 명	고 락 일
주 민 등 록 번 호	871207-1*****
주 소	전라북도 김제시 성덕면 소석길 229
기타사항(연락처)	010-2934-7525

나. 피해물 관련사항			
피 해 물 운 전 자	고 락 일	직 업	농업종사자
피 해 사 항 ( 농 기 계 )	트랙터용 로타베이터		
기 타 사 항	기 대 번 호	WCR34850	연 식 2023년
	형 식 명	500Cm 이상	
	수 리 업 체	대신기계	
	파 손 부 위	후부카바 및 보조마스트	
	특 이 사 항	수리 완료 후 보험사고 접수 시행함.	

## 4. 사고사항


가. 사고개요	
사 고 일 시	2023년 06월 16일 - 피보험자 주장
사 고 장 소	전라북도 김제시 성덕면 소석길 농경지
사 고 원 인	가입 전 사고(Moral)
사 고 경 위	<p>피보험자(고락일)의 진술에 의하면, 작물 경작 예정지에서 담보물을 이용하여 로타리 작업을 시행함.</p> <p>담보물(로타베이터)은 양측을 접고 펼 수 있는 접이식 로타베이터이며, 농경지에서 로타베이터가 펼쳐진 상태에서 후진을 하던 중 논둑과 충돌하여 후부카바 및 카바를 고정하는 보조마스트가 파손되는 사고 발생함.</p> <p>바쁜 농사철로 보험사고 접수 없이 수리를 시행한 뒤 뒤늦게 보험사고 접수 시행한 것으로 확인됨.</p> <p>이 후 금만농협 성덕지점을 통해 보험사고 접수 시행하였으며, 2023년에 처음으로 농기계종합보험에 가입하였다는 진술임.</p>
면 담 및 조 사 내 용	<p>수리업체 견적서상 발행일자 06월 16일이며, 가입일 기준 근접사고로 확인됨.</p> <p>최초 수리 사진 및 사고 당시 사진이 없다는 진술이나, 장시간 면담을 통해 사고 당시 사진이 있다는 사실을 확인하여 촬영일자 확인결과, 보험 가입 전(06월 12일)로 확인됨.</p> <p>피보험자는 수리비가 부담되어 보험가입을 한 뒤 보험사고 접수를 시행한 것을 <u>시인하고 선처를 호소함</u>.</p>

나. 담보물 사진



사고당시 피보험자 촬영사진

촬영시간(06월 12일 - 보험가입 전)



후부커버 및 보조마스트 파손

나. 담보물 사진



6R120 (디젤 140PS/103kW)
PJW400012
(주) TYM 존디어社/독일/맨하임

트랙터 기대번호 일치



농업기계 형식표지
로타베이터
WR5000THW
500
WCR34850
위켄글로벌(주)
전북 익산시 낭산면 낭산농
TEL : 063)862-5100 FAX :

로타베이터(수리완료 상태) 기대번호 일치



잔존물

## 5. 법률상 배상책임 성립여부

가. 피보험자의 손해배상책임 검토	
면 / 부 책	-
판 단 근 거	-
관 련 법 규	-
나. 피해자 과실상계(손해액 감경)	
과 실 비 율	-
판 단 근 거	-
다. 보험금 지급책임	
면 / 부 책	<b>면책 (가입 전 사고)</b>
판 단 근 거	피보험자의 진술 및 파손 부품(담보물)을 확인하였으며, 사고 이후 동 보 험을 가입하여 청구한 <b>가입 전 사고</b> 로 지급사항에 해당사항이 없음.
기 타 사 항	피보험자측에 금번 사고 접수건은 보험가입 전 사고임을 상세히 안내 후 본 건 종결함.
라. 구상권 성립 여부	
본 건은 제3자와의 관련성이 없으므로 구상권의 성립 여지는 없는 것으로 판단됨.	

**6. 손해액 평가** : 면책 사고건으로 손해액 평가하지 않음.

**7. 잔 존 물** : 해당사항 없음.

**8. 구 상** : 해당사항 없음.

[ 평가 내역 ]

○ 청구유형

중분류	소분류
인과관계 불인	인과관계 불인
손해액 산정 후	손해액 산정 후
일부보험	일부보험
지분상속	지분상속
일반배상감액	장해감소
	기왕증감액
	치료비 조정
	과실상계 합의금 조정(감소)
과다청구	일반피해과장
	일반(재불, 배상)과장
	편승수리

○ 평가내역

구 분	평가금액	지급금액
농기계	1,600,000	-
대인	-	-
합계	1,600,000	-

[ 별첨 ]

순 서	내 용	매 수
1	관계 도면	00매
2	관계 사진	09매
3	사고처리과정표	01매

본 손해사정 보고서는 당사의 양식과 최선의 노력으로 이해 당사자 어느 일방에도 편중됨이 없이 공정하게 작성되었음을 명백히 합니다. [끝]

## ■ 사고처리 과정표

### 1. 일 반 사 항

보 험 종 목	농기계종합보험	사 고 일 시	보험가입 전
계 약 자 명	고 락 일	보험회사담당자	전배근 과장님
조 사 자	(주)리카온손해사정/차준호	사 고 번 호	202307-0090467

### 2. 처 리 과 정

처 리 일 자	처 리 항 목	처 리 내 용
2023년 07월 21일	손해조사 수임	-
21일	피보험자 유선안내(사고내용 확인)	사고내용 및 계약 면/부책 설명
24일	담보물 확인	피보험자 주소지
24일	피보험자 면담	김제병원(입원 치료 중)
24일	금만농협 성덕지점 담당자	확인사항 안내
24일	종결보고서 제출	-

상기와 같이 의뢰받은 사고에 대하여 처리되었음을 확인하고 사고처리 과정표를 제출합니다.  
[끝]